


Kavitationsplatta JCH5920 - Rostfri AISI316

- Passar Mega SI och MEGA SI+ givare för både Helix och Solix (Ej Helix 7 MSI G3)
- Använd de 6 originalskruvorna som följer med givaren.
- Montera Kavitationsplattan mellan givarfästet och givaren.
- Skjut Kavitationsplattan så nära skrovet som möjligt efter montage, dra sedan åt skruvarna



- Djupa sidan av kavitationsplattan mot aktern

